


ELA/apg/7933  
MARZO, 30 DE 1993.-

SEÑORES  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
MORANDE Nº 130  
PRESENTE

REPUBLICA DE CHILE			
PRESIDENCIA			
REGISTRO Y ARCHIVO			
NR.	93-6919		
A:	02 ABR 93		
P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input type="checkbox"/>	M.L.P.	<input checked="" type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>		



**FRIGOTECNICA**  
**CLIMATIZACIONES**

**ARCHIVO**

At.: Sr. Reinaldo López  
Ref: Presupuesta reparación equipo  
Aire Acondicionado Split, re-  
sidencia

De nuestra consideración:

Informamos a Uds., el estado del equipo de Aire Acondicionado Split, marca ELECTRA TOKIDO, de 15.000 BTU/HR, ubicado en Residencia Presidencial, cuyo modelo es EM-40RC, serie Nº 84824830102398.

El motor compresor se encuentra trabado, por lo que es necesario su reemplazo .


El trabajo a realizar es el siguiente.

- Desmontar unidad condensadora.
- Traslado a taller.
- Cambio motocompresor.
- Montaje unidad condensadora.
- Cambio filtro secador.
- Presurización con nitrógeno seco.
- Vacío sistema
- Carga con gas R-22.
- Control general de funcionamiento.

VALOR MANO DE OBRA\$ 96.000 + I.V.A

DESPACHADO  
POR FAX

Bellavista 97, Santiago  
Fono 7371968, FAX (562) 7371968  
Casilla 186, Correo 22, Santiago



MATERIALES

-Motocompresor	\$ 124.200.-
-Filtro secador.	\$ 18.500.-
-Nitrogeno	\$ 16.200.-
-R-22	\$ 38.000.-
	-----
	\$ 292.900 + I.V.A.

Esperando que la presente cotización sea de vuestra utilidad, desde ya quedamos a su entera disposición para cualquier consulta al respecto u otro asunto similar.

Atentamente,

EDUARDO LILLO ALVAREZ  
Gerencia Técnica.

**DESPACHADO  
POR FAX**